



### Elaborador (Gerente, Jefe Regional)

### Asignado (Jefe Regional, Operador)



1. En el menú del SAG seleccione **Ordenes de Trabajo** sub menú **OT Elaboradas**.

MENU SAG **Igasamex** Jefe de Region (Jefe Regional)

Estadísticas

1922 Reportes en total

- 512 - Asignados (26.64%)
- 87 - Por Expirar (4.53%)
- 246 - Expirados (12.8%)
- 603 - Realizados (31.37%)
- 466 - Autorizados (24.25%)
- 8 - Rechazados (0.42%)
- 0 - Prorroga (0%)

Agrícola Zarattini, S.A. de C.V. 66% 25% 9%

Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. 10% 7% 83%

Compañía de Gas Natural de Santa Rosa, S. de R.L. de C.V. 31% 23% 44%

Conceptos Energéticos Mexicanos, S. de R.L. de C.V. 19% 25% 31% 53%

Consumidora Gaspiq, S. A. de C. V. 47% 37% 16%

Consumidora Industrial de Hidalgo, S. A. de C. V. 50% 50%

2. Presione el botón **Nueva orden de trabajo**.

MENU SAG **Igasamex** Jefe de Region (Jefe Regional)

Ordenes de Trabajo

Mostrar 10 registros Buscar:

Folio	Ubicacion	Sistema / - Usuario	Elaboro / - Asignado	Actividad	Estatus	Acción
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

Copyright © Igasamex 2019

3. Seleccione la ubicación (Derecho de vía, Interconexión y Usuario).

NOTA: Si la ubicación es Derecho de via (DDV) o Interconexión (0+000) solo podrá seleccionar el Sistema

Datos de la Orden de Trabajo

Ubicación:  Sistema:  Cliente:

Asignado:  Fecha Requerida:

Descripción de la actividad:

Equipo	Salida Almacen	Entrada Almacen	Accesorios	Accion
--------	----------------	-----------------	------------	--------

+ Solicitar Recurso

4. Seleccione la actividad:

Datos de la Orden de Trabajo

Ubicación:  Sistema:  Cliente:

Actividad:  + Agregar Asignado:  Fecha Requerida:

Entrada Almacen Accesorios Accion

+ Solicitar Recurso

NOTA: Las actividades por ubicación son:

Ubicación	DDV	0+000	Usuario
DDV	Cambio en la clase de localización	Cambio en la clase de localización	Cambio en la clase de localización
0+000	Celaje	Condiciones Anormales de Operación	Condiciones Anormales de Operación
Usuario	Inspección de Fugas	Control de Corrosión Atmosférica (medición)	Control de Corrosión Atmosférica (medición)
	Inspección de Válvulas de Corte	Control de la Corrosión (Inspección)	Control de la Corrosión (Inspección)
	Inspección de Válvulas de seccionamiento	Control de la Corrosión (Aislamientos)	Control de la Corrosión (Aislamientos)
	Inspección del Control de la Corrosión	Control de la Corrosión (Rectificadores)	Control de la Corrosión (Rectificadores)
	Pintura a postes (marcadores)	Odorización (Inspección)	Odorización (Inspección)
	Reemplazo de placas de identificación (marcadores)	Odorización (Prueba de Olfato (Sniff Test) y / o Prueba de Odorometro)	Odorización (Prueba de Olfato (Sniff Test) y / o Prueba de Odorometro)
	Reemplazo de postes (marcadores)	Inspección a EMR	Inspección a EMR
	Supervisión cruzamientos	Inspección de Filtros	Inspección de Filtros
		Inspección de Fugas	Inspección de Fugas
		Inspección de Reguladores de Presión	Inspección de Reguladores de Presión
		Inspección de Válvulas de Corte	Inspección de Válvulas de Corte
		Inspección de Válvulas de seccionamiento	Inspección de Válvulas de seccionamiento
		Inspección de Válvulas de Seguridad	Inspección de Válvulas de Seguridad
		Inspección de Válvulas Slam Shut	Inspección de Válvulas Slam Shut
		Inspección Medición de Espesores	Inspección Medición de Espesores
		Verificación de medidor de flujo	Verificación de medidor de flujo
		Calibración de medidor de flujo	Calibración de medidor de flujo
		Verificación de computador de flujo	Verificación de computador de flujo
		Verificación de Transmisores de (T/P)	Verificación de Transmisores de (T/P)
		Calibración de Transmisores de (T/P)	Calibración de Transmisores de (T/P)
		Verificación de Transmisores de frecuencia	Verificación de Transmisores de frecuencia
		Verificación de equipo de telemetría	Verificación de equipo de telemetría
		Verificación de sistema de tierras físicas	Verificación de sistema de tierras físicas

5. Si la actividad no se encuentra en las opciones, la puede agregar con el botón  Agregar , escriba la nueva actividad y presione Guardar.

6. Seleccione al operador que le *asignara* la OT, la *fecha requerida* y describa la *actividad* a realizar.

The screenshot shows the 'Datos de la Orden de Trabajo' form. The fields are as follows:

- Ubicacion: DDDV
- Sistema: Consumidora Industrial de Hidalgo, S. A. de C. V.
- Cliente: -
- Actividad: Verificar x tomas
- Asignado: Aldo Erick Sánchez Esquivel
- Fecha Requerida: 10/05/2019
- Descripcion de la actividad: Verificar x tomas cada cierto tiempo.....

Equipo	Salida Almacen	Entrada Almacen	Accesorios	Accion

Buttons: + Solicitar Recurso, Guardar, X Cerrar ventana

7. Si necesita solicitar recursos lo puede hacer con el botón **+ Solicitar Recurso**, elija el equipo, la fecha de salida y regreso al almacén, si incluye accesorios y de click en el botón **Guardar**.

Nota: Si eligió mal el recurso solicitado, lo puede quitar de la lista con el botón **X Quitar** y seleccionar otro.

The screenshot shows the 'Datos de la Orden de Trabajo' form with a modal dialog for requesting resources. The fields in the dialog are:

- Equipo: Multimetro -> Klein Tools - MM300 (No. Serie: 0517C-B1)
- Salida almacen: 01/05/2019
- Entrada almacen: 10/05/2019
- Incluye accesorios: Si

Buttons: Guardar, Cancelar

Buttons at the bottom: Guardar, X Cerrar ventana

8. Una vez que la información de la Orden de Trabajo esta completa presione el botón **Guardar**,  
NOTA: Se le enviara una notificación al usuario con el numero de OT asignada.

### Datos de la Orden de Trabajo

Ubicacion:  Sistema:  Cliente:

Actividad:   Asignado:  Fecha Requerida:

Descripcion de la actividad:

Equipo	Salida Almacen	Entrada Almacen	Accesorios	Accion
Multimetro -> Klein Tools - MM300 (No. Serie: 0517C-B1)	2019-05-01	2019-05-10	Si	<input type="button" value="X Quitar"/>

9. El registro de la Orden de trabajo lo podrá ver en el menú **Ordenes de Trabajo** sub menú **OT Elaboradas**.

MENU SAG Jefe de Region (Jefe Regional)

Estadísticas  
Asignar reportes  
Reportes  
**Ordenes de Trabajo**  
O.T. Elaboradas  
O.T. Asigadas  
Equipos de medición  
Cerrar Sesión

### Ordenes de Trabajo

Mostrar  registros


Folio	Ubicacion	Sistema / - Usuario	Elaboro / - Asignado	Actividad	Estatus	Acción
OT-13039-01-1	DDV	Sistema: Consumidora Industrial de Hidalgo, S. A. de C. V.	Elaboro: Jefe de Region Asignado: Aldo Erick Sánchez Esquivel	Verificar x tomas	Asignada	<input type="button" value="Editar"/>

Mostrando del 1 al 1 de 1 registros

Copyright © Igasamex 2019

10. Una vez realizada la Orden de Trabajo por el Asignado, podrá autorizarla o rechazarla dando presionando el botón , y posteriormente los botones  AUTORIZAR  RECHAZAR.

NOTA: Si rechaza la Orden de Trabajo deberá escribir el motivo de rechazo.



**Operación, Mantenimiento y Seguridad**

**No de Orden de Trabajo** OT-13039-01-1

Sistema:	Consumidora Industrial de Hidalgo, S. A. de C. V.	Elaborado por:	Jefe de Region	Fecha elaboración:	24/04/2019
Usuario:		Asignado a:	Aldo Erick Sánchez Esquivel	Fecha realización:	25/04/2019
Ubicación:	DDV	Autorizado por:		Fecha autorización:	
Actividad:	Verificar x tomas	Fecha requerida:		10/05/2019	


**Recursos Solicitados**

Tag	Equipo	Fabricante	Modelo	No. Serie	Certificado	Fecha de Salida Almacen	Fecha de Entrada Almacen	Incluye Accesorios
0517C-B1	Multmetro	Klein Tools	MM300	0517C-B1	M52422	2019-05-01	2019-05-10	Si

**Observaciones**

La OT se realizó sin problemas

 AUTORIZAR  RECHAZAR  Cerrar ventana



**Ordenes de Trabajo**

Mostrar 10 registros

Folio	Ubicación	Sistema / - Usuario	Elabro / - Asignado	Actividad	Estatus	Acción
OT-13039-01-1	DDV	Sistema: Consumidora Industrial de Hidalgo, S. A. de C. V.	Elabro: Jefe de Region Asignado: Aldo Erick Sánchez Esquivel	Verificar x tomas	 Autorizada	 

Mostrando del 1 al 1 de 1 registros

Copyright © Igasamex 2019